



Габаритные размеры УКМ с механизмом ВМ

с приводом ПМ



Опора на полу расположена широкой частью в сторону бака

с приводом ПМ-Ч




Опора на полу расположена узкой частью в сторону бака


Преимущество – с приводом ПМ-Ч возможно ближе поставить машину к стене

Габаритные размеры УКМ с механизмом МО

с приводом ПМ



с приводом ПМ-Ч




Приводы ПМ и ПМ-Ч с механизмом МО – обязательно должны быть закреплены к подставке П-01 или к столу!


Расположение опоры на полу – см. рисунок с ВМ

Габаритные размеры УКМ с механизмом ММ

с приводом ПМ



с приводом ПМ-Ч



Привод ПМ-Ч с мясорубкой ММ обязательно должен быть закреплён к подставке П-01 или к столу!

Расположение опоры на полу – см. рисунок с ВМ